

Leica Geosystems –
Der andere Service

SERVIS PLUS SERVICE

- when it has to be right

Leica
Geosystems

Die neue Dienstleistung von Leica Geosystems heisst
SERVICE PLUS. Dieses «**PLUS**» bringt Ihnen wesentliche
Leistungsverbesserungen im Technischen Service bei der
Wartung und Reparatur Ihrer High-End TPS Präzisions-
Instrumenten (TPS der 700-er, 1100-er und 1200-er Serie
oder TCA1800).
Und dies alles ohne Mehrkosten.



PLUS

Profitieren Sie von den neuen Leica Dienstleistungen



Gratis Abholdienst (Pick-up Service) für High-End TPS

- Sie vereinbaren mit unserem Technischen Service einen Termin für eine Wartung oder Reparatur.
- Zum vereinbarten Zeitpunkt wird das Instrument bei Ihnen abgeholt.
- Also noch einfacher und schneller als bisher – und dies ohne Mehrkosten.

Überbrückungs-Instrument bei Wartungs- und Reparaturarbeiten

- Bei der Terminvereinbarung mit unserem Technischen Service haben Sie die Möglichkeit, ein Überbrückungsinstrument zu bestellen.
- Mögliche Überbrückungsinstrumente: TPS der 700-er, 1100-er und 1200-er Serie oder TCA1800.
- Das Instrument wird Ihnen zum vereinbarten Zeitpunkt zugestellt.
- Die Miete für die Überbrückung ist kostenlos.
- Wir verrechnen Ihnen, unabhängig von der Mietdauer, lediglich eine Pauschale von CHF 150.- (ohne MwSt.) für:
 - Check und Adjust (jedes Instrument wird vor einer Miete überprüft und justiert)
 - Versicherungsdeckung durch Leica Geosystems AG (ATA-Versicherung)
 - Handling und Versandkosten



CCP-Serviceverträge

Wir möchten auf unsere Firmwarewartungs- / Support- und Hardwarewartungsverträge aufmerksam machen. Damit erhalten Sie alle unsere Dienstleistungen zu festen Jahrespauschalen. Fragen Sie unsere Verkaufingenieure oder verlangen Sie eine Dokumentation.



Grundsätzlich sind wir dafür besorgt, dass ein passendes Überbrückungsinstrument zur Verfügung gestellt werden kann. Den Ausnahmefall (nicht das gewünschte oder kein Instrument) müssen wir uns aber vorbehalten.

Profitieren Sie von den neuen Leica Dienstleistungen – rufen Sie unsere Servicestelle an.

Heinz Brunner, Leiter Technischer Service
Telefon direkt: 044 809 33 72
Fax: 044 811 05 66
E-Mail: service.swiss@leica-geosystems.com